

Numer zapytania	Z942/1987/1
Tytuł zapytania	zapotrzebowanie na: usługę PRZEGLĄDU oświetlenia przeszkodowego komina baterii nr 6 (wraz z wykonaniem protokołu po-przeeglądowego)
Kupiec prowadzący:	Łapuszek, Robert
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-10-23 13:29:05
Waluta:	PLN

## TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-10-23 13:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-10-24 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-10-24 14:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

### Treść zapytania

Proszę o przygotowanie a następnie przedstawienie oferty obejmującej wykonanie serwisu oświetlenia przeszkodowego komina baterii koksowniczej nr. 6. Po wykonanym serwisie, konieczne będzie przedstawienie protokołu potwierdzającego wykonanie usługi.

Miejsce wykonania usługi: Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" - Wałbrzych

#### **komin stalowy:**

- wysokość H - 72m

- średnica zewnętrzna: D - 2,1m

#### **Komin wyposażony jest w:**

1. Platformę pomiarową P1 na poziomie 23,76m

2. Platformę pomiarową P2, na poziomie 26,56m

3. Platformę obsługową P3, na poziomie 48,56m

4. Platformę obsługową P4, na poziomie 69,56m

**Na kominie zainstalowano 8 sztuk lamp C-100 COLOZUZ**

**Zakres prac do wykonania został zamieszczony w zawartym w treści zapytania RAPORCIE z przeglądu instalacji. PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z JEGO TREŚCIĄ.**

**Bliższych informacji dotyczących zakresu prac udziela Pan Erwin Jankowski : 603250155**

Wykluczeniu z udziału w postępowaniu podlegają:

- wykonawcy i uczestnicy postępowań występujący na listach sankcyjnych Unii Europejskiej, przyjętych wobec Rosji i Białorusi (Rozporządzenie 765/2006 i Rozporządzenie 269/2014);
- wykonawcy i uczestnicy postępowań występujących na liście sankcyjnej MSWiA

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Raport z Przeglądu Oświetlenia przeszkodowego komina baterii nr 6_10232024_012840.pdf
2.	Raport z Przeglądu Oświetlenia przeszkodowego komina baterii nr 6_10232024_012840_001.pdf
3.	Raport z Przeglądu Oświetlenia przeszkodowego komina baterii nr 6_10232024_012840_002.pdf
4.	Raport z Przeglądu Oświetlenia przeszkodowego komina baterii nr 6_10232024_012840_003.pdf
5.	Raport z Przeglądu Oświetlenia przeszkodowego komina baterii nr 6_10232024_012840_004.pdf
6.	Raport z Przeglądu Oświetlenia przeszkodowego komina baterii nr 6_10232024_012840_005.pdf
7.	Raport z Przeglądu Oświetlenia przeszkodowego komina baterii nr 6_10232024_012840_006.pdf
8.	Raport z Przeglądu Oświetlenia przeszkodowego komina baterii nr 6_10232024_012840_007.pdf
9.	Raport z Przeglądu Oświetlenia przeszkodowego komina baterii nr 6_10232024_012840_008.pdf
10.	Raport z Przeglądu Oświetlenia przeszkodowego komina baterii nr 6_10232024_012840_009.pdf
11.	Raport z Przeglądu Oświetlenia przeszkodowego komina baterii nr 6.pdf

## PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	SERWIS instalacji oświetlenia przeszkodowego komina baterii koksowniczej nr. 6 (w zakresie sprecyzowanym w Raporcie po wykonanym przeglądzie)	U-UDT-100-000-00001-00	1	szt.	Inne

## KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Miejsce dostawy: siedziba
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
3.	Termin płatności: 45 dni

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

## SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie